FCA	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 05
Pratola Serra Plant	Procedura 123-07	All. A4
riant	Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Pagina: 1/7

Unità produttiva/organizzativa LAVORAZIONE BASAMENTO GHISA

Ente richiedente EMEA Region - Stellantis- Pratola Serra

Impianto interessato ai lavori:

LINEA BASMENTO GHISA TRASFERTE DI LAVORAZIONE

Oggetto del lavoro:

New hole making tool op. 60

II giorno 30-01-2025, sul luogo dove dovrà essere eseguito il lavoro in oggetto, si sono riuniti i signori:

Impresa appaltatrice / sub-appaltatrice /lavoratore autonomo	Nome e cognome
REM S.r.I.	Alfredo Evangelisti
MS Automazioni S.r.l.	Rocco Loffredo
FPS S.r.l	Ciro Pietropaolo
Product and Process Development S.r.l.	Paolo Gallo
LAM S.r.I	Roberto Mancini
Comau SpA	Marco Gianna

e per Stellantis EMEA:

Sig Castaldo Enzo .	 Ente tecnico richiedente
Sig Molinaro Arcangelo	 Funzione designata dall'U.O.
Sig Mele Raffaele	

FCA	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 05
Pratola Serra Plant	Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	All. A4 Pagina: 2/7

7.5	
Is	opra citati referenti:
D	Illustrano i lavori da svolgere;
0	Consegnano alle Imprese appaltatrice/sub-appaltatrici/lavoratori autonomi il documento che fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente del luogo oggetto di appalto (vedi All. A3 procedura PO01/4.16);
0	Prendono atto del lavoro da eseguire, dei luoghi dove dovrà svolgersi il lavoro, della peculiare attività svolta nello Stabilimento, e dichiarano di non avere difficoltà o dubbi e di accettare l'attività oggetto del contratto di appalto;
0	Dichiarano altresi di essere stati resi edotti su tutte le prescrizioni generali che disciplinano i rapporti tra l'Appaltante e Appaltatore richiamate dalle Clausole generali di sicurezza (All. A2 della procedura PO01/4.16) la cui copia è stata consegnata dall'appaltante;
0	Prendono atto dei rischi specifici connessi con l'attività svolta nel sito, dei rischi specifici esistenti nei luoghi oggetto del contratto, nonché delle misure di prevenzione e di emergenza adottate di cui alla documentazione consegnata in data odierna (All. A3 della procedura PO01/4.15);
0	Esaminano ed analizzano congiuntamente i rischi derivanti dalle eventuali inter- ferenze tra le attività dell'appaltatore, del subappaltatore, dell'Unità Organizza- tiva e di altre eventuali imprese presenti e verificano che non derivino rischi di

interferenza anche dai rischi specifici esistenti nell'ambiente dove si svolgono le

attività appaltate.

FCA	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 05
Pratola Serra Plant	Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	All. A4 Pagina: 3/7

I partecipanti concordano che le soluzioni e misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici esistent nell'ambiente del luogo oggetto di appalto nonché quelli derivanti da eventuali interferenze sono indicati nella seguente lista

Elenco non esaustivo delle misure tecniche organizzative e procedurali che

FCA	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 05
Pratola Serra Plant	Procedura 123-07	All. A4
Plant	Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Pagina: 4/7

dovranno essere quantificate in termini di costi.

N.B. La quantificazione in termini di costi si riferisce unicamente alle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Non dovranno essere considerati i costi afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa/lavoratore autonomo.

DENOMINAZIONE	NOTE	SI/NO
Recinzione perimetrale generale del cantiere		51
Delimitazioni interne di alcune aree di cantiere		NO
Viabilità principale (all'interno della recinzione generale di cantiere quali passaggi pedonali, rampe, scale a gradini, temporanee, ecc.)		NO
Segnaletica di sicurezza e salute specifica all'interno dell'area recintata (comprensiva dei lampeggiatori automatici da applicare alle recinzioni perimetrali di cantiere		NO
Illuminazione di emergenza di cantiere		NO
Estintori e mezzi antincendio		51
Squadra gestione dell'emergenza di cantiere per evacuazione(in caso di pericolo grave ed imme- diato) pronto soccorso, prevenzione incendi, lotta antincendio, salvataggio		51
Avvisatori acustici di cantiere		NO
Ponteggi metallici	Costi di nolo mensile	NO
Ponti a sbalzo		NO
Ponti su cavalletti		NO
Ponti di servizio		NO
Sottoponti		NO

FCA	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 05
Pratola Serra Plant	Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	All. A4 Pagina: 5/7

DENOMINAZIONE	NOTE	SI/NO
Impalcati in tavolato		NO
Parapetti a difesa di aperture nel suolo e nelle pareti		NO
Andatoie	The state of the s	NO
Passerelle		NO
Scale fisse a pioli		NO
Scale in tavolato		NO
Piattaforme mobili elevabili	Costi di nolo mensile	51
Ponti su ruote a torre sviluppabili	Costi di nolo mensile	NO
Misure di protezione contro la caduta di materia- li dall'alto		NO
Gru, autogrù, ecc	Costi di nolo mensile	51
Armature pareti (es. pozzi, scavi, cunicoli)		NO
Misure di rafforzamento e puntellamento in caso di demolizioni		NO
Misure di protezione contro le polveri (es. strutture in tavolato con protezione in cellophane bianco)		NO
Misure di protezione contro i fumi (Impianti portatili di evacuazione fumi temporanei di cantiere)		NO
Impianti di protezione contro le scariche atmo- sferiche temporanee a protezione del cantiere		NO
Impianti di terra temporanei a protezione del cantiere		NO NO
Illuminazione localizzata di cantiere		NO
Impianti elettrici a sicurezza in luoghi bagnati, umidi o a contatto con grandi masse metalliche		NO

FCA	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Ente Emittente:	Titolo:	Rev.: 05
Pratola Serra Plant	Procedura 123-07	All. A4
	Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Pagina: 6/7

DENOMINAZIONE	NOTE	SI/NO
(es lampade portatili a doppio isolamento ecc.)		
Rilevatori automatici di gas, vapori, ossigeno	THE STATE OF THE PARTY OF	NO
Dispositivi di protezione individuale D.P.I.	Nel caso in cui quelli in dota- zione non siano sufficienti a causa delle interferenze in atto	NO
Spogliatoi		NO
Locali di riposo		NO
Tempo dedicato alla redazione delle procedure di sicurezza specifiche	THE REAL PROPERTY.	SI
Tempo dedicato alla redazione delle misure organizzative specifiche		51
Tempo dedicato alle riunioni di coordinamento		51
Tempo dedicato alle verifiche delle misure di sicurezza (tecniche, organizzative e procedurali) attuate nel corso della esecuzione dei lavori		SI
Ogni altra misura individuata e non presen- te nell'elenco che precede		THE THE PARTY

FCA	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO01/4.16
Pratola Serra Plant	Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05 All. A4 Pagina: 7/7
Eventuali occorus	zioni dei partecipanti	
vance vasceva.	our participants	
Vaccive.		

FIRME

Per l'appaltante

Funzione	Nome e cognome	Firma	
Ente richiedente		nn 9/	
KTA Pilot Lavorazione	Raffaele Mele	KHOLY Of en h	
P.M.M Lavorazione	Arcangelo Molinaro	Molylin 18	
Capo Unità Lavorazione	Enzo Castaldo	1201	

Impresa appaltatrice / subappaltatrice / lavoratore autonomo Nome e cognome Firma

REM S.r.I.

MS Automazioni S.r.I.

Rocco Loffredo

Ciro Pietropaolo

Product and Process Development
S.r.L

LAM S.r.I

Roberto Mancini

Marco Gianna