



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 16/04/2021

Spett.le
PLASCO S.P.A.
VIA AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PRIMA, 11
03012 ANAGNI (FR)

Verbale n° 15351

Motore n° 5000015332

Matricola

Comm. n° 20210240

Specifiche: SOFFIANTE GARDNER DENVER G-BH9 2BH92300-1AAQR9-AA-Z N.BN 10314606 001 /0517
KW.18,5 G.2940 V.290/500 A.44,2/25,5

Cuscinetto L.C.: 6209 Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2Z/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: con collegamento in morsettiera a stella 400 Volt, 12.3 Ampere, 2950 Giri.

Valore di resistenza della protezione termica misurato 207 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.4	>1999 Mohm
FASE V	0.4	>1999 Mohm
FASE W	0.4	>1999 Mohm

Temperatura collaudo 13°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2950

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHIN**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 23

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 2

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 2950

DBC: 2950

DBM: 2950

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
EZIO FRATANGELI