

SORA


REALIANCE XW 12

0,35 - 0,45

V.310 1,55 A

Nº1 = (0,56)

TIPO GS 1107



SPIRE
1550

RELIANCE GS 1107

SOPRA

400V. 34,3A

71 CAVI COLLETT. 10S



KW 12

PASSO = 11

SPIRE 2-3-2-3-2 5 FASESSE $\begin{pmatrix} 3 \text{ DA } 2 \text{ SPIRE} \\ 2 \text{ DA } 3 \text{ SPIRE} \end{pmatrix}$

$\varnothing$ = 2 FILI DA 1,06

AK. ANTICORRO



PENDENZA

3° BRITTA ALLA CAVA
DI SOPRA

QUELLA CE SEGNA A QUELLA PRIMA

E' STATO FATTO DA CAPPIOLE

A ATTACCO E GIRO

RINCAR

N° BEN 12812

COD 0851

Motore SENZA TANGA Tp.....

KW..... Giri..... V.Arm..... A.Arm..... V.Ecc..... A.Ecc.....

Indotto 29 Cave; Collettore 29 Lamelle

Passo 8

Spire 3

Sezione 1,70

Pendenza sotto 5 VERSO SX

Pendenza sopra 15 VERSO DX LA MESA' + 1

