

Codice Verbale	1877	Verifica Precedente	28/08/2019
Codice Impianto	SP/1158	Data Verifica	07/07/2020
Protocollo Contratto	20-0502	Data Prossima Verifica	07/07/2021

Verbale di Verifica per Impianti Idroestrattori e/o Sollevamento

(art. 71 c. 11 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Allegato VII)

Tipo Verifica:

- ☐ prima verifica periodica
☒ verifica periodica (successiva alla prima)

Tipo Attrezzatura:

- ☒ ponte mobile sviluppabile
☐ carro raccogli frutta
☐ ascensore/montacarichi da cantiere
☐ ponte sospeso e relativi argani
☐ scala aerea ad inclinazione variabile
- ☐ gru
☐ carrello semovente a braccio telescopico
☐ piattaforma autosollevante su colonne
☐ idroestrattore
☐

Il giorno 07/07/2020 il sottoscritto **Rostan Emanuele** ha provveduto alla Verifica periodica standard dell'attrezzatura con le specifiche elencate di seguito: MATRICOLA: 2017/200100/BS, FABBRICANTE: JLG Industries Italia Srl, MODELLO: , N° FABBRICA: A3000090148, ANNO DI COSTRUZIONE: 2009, PMax: 200 Kg, installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta EDOCAR SERVICE S.r.l. con sede a Rudiano – Via Caduti del Lavoro, 820 (BS). Ed ha rilevato quanto segue:

- Condizioni generali di conservazione e manutenzione: Buone a seguito di controllo visivo per quanto ispezionabile. Non si ravvisano anomalie significative
- Esame degli organi principali: Idonei a seguito di controllo visivo per quanto ispezionabile. Non si ravvisano anomalie significative
- Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: Comportamento regolare secondo le prove effettuate. Non si ravvisano anomalie significative
- Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Come da documentazione tecnica del fabbricante.
- Osservazioni: si evidenzia che gli accertamenti relativi ai punti 1. e 2. sono stati effettuati con attenzione ma a vista, e condotti sull'apparecchio presentato in condizioni di normale esercizio ed utilizzo, con strutture metalliche verniciate, nei limiti di accesso e di ispezionabilità consentiti in tali condizioni.

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite, lo stato di conservazione e lo stato di funzionamento del suddetto impianto risulta:

- ☒ adeguato ai fini della sicurezza
☐ non adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi: _____

Per ricevuta Il rappresentante della Ditta EDOCAR CARRELLI ELEVATORI EDOCAR SERVICE S.R.L. Via Caduti del Lavoro - 820125030 RUDIANO (BS) Tel. 030/7167567 Fax 030/716639 C.F. e P.IVA: 03684610987	Luogo Antegnate Data 07/07/2020	Timbro e Firma Rostan Emanuele NTI ITALIA S.r.l. Organismo di Ispezione Sede Operativa C.so Trapani, 25 10139 TORINO C.F. / P.IVA 14564781004 info@nti-italia.it
--	--	---