



REM s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)
Tel. **0775 83 01 16** | Fax **0775 839345** | SDI - M5UXCR1
PEC: **rem-motori@messaggipec.it**
email: **info@rem-motori.it** | **amministrazione@rem-motori.it**
www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

INTERVENTO N° 2022-0304

DATA 5/10/2022

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ITM

Via

Città PEPRANO

Intervento richiesto da

MOTIVO DELL'INTERVENTO



GUASTO



MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
5/10/22	8:00	8:30	0:30	17:30	18:00		100 1	100	M.M.

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

TEST MAGLIE

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data

Firma

Scappellato

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

Miki Rossini

Nome e Cognome



REM s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)
Tel. **0775 83 01 16** | Fax **0775 839345** | SDI - **M5UXCR1**
PEC: **rem-motori@messaggipec.it**
email: **info@rem-motori.it** | **amministrazione@rem-motori.it**
www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

INTERVENTO N° 2022-0304

DATA 30/9/2022

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ITM

Via

Città CEPRANO

Intervento richiesto da

MOTIVO DELL'INTERVENTO



GUASTO



MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
30/9/22	9:00	9:30	0:30	19:30	20:00	9:30	1	100	MW1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

TEST MAGLIE

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data

Firma Seppelco s.r.l.

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

M. K. I. ROSSINI

Nome e Cognome