



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)  
email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.  
Patrica, li 16/06/2021

Spett.le  
ACEA AMBIENTE S.r.l.  
VIA GIORDANO BRUNO, 7  
05100 TERNI  
( TR )

Verbale n° **15413** Motore n° **5000015395** Matricola **N.02420005002/YR**  
Comm. n° **20210383** Specifiche: MOTORE FELM F2-315L1-2 N.02420005002/YR KW.160 G.2980 V.400/690 A.270,7/156,3

KW.160

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317/C3J20AA

## NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 40 Ampere, 3000 Giri.  
Resistenza della protezione termica misurata 161.5 Ohm.

|        | RESISTENZA<br>STATORICA Ω | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA Ω |
|--------|---------------------------|-----------------------------|
| FASE U | 0.020                     | >1000 Mohm                  |
| FASE V | 0.020                     | >1000 Mohm                  |
| FASE W | 0.020                     | >1000 Mohm                  |

Temperatura collaudo **24°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_  
Avv. Riparato: \_\_\_\_\_  
Avv. Revis.: **OK**  
Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_  
Encoder: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHIN**

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **26**  
DBC: **4**  
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **26**  
DBC: **2**  
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **3000**  
DBC: **3000**  
DBM: **3000**

SURGE TEST  
**2E+1000**

ESITO  
**OK**

Firma Collaudatore  
**ANGELO LISI**