



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 06/09/2021

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI (TR)

Verbale n° **15485** Motore n° **5000015473** Matricola **GJ01210002**
Comm. n° **20210552** Specifiche: MOTORE SEIPEE GMJ250M2 N.GJ01210002 KW.55 G.2875 V.400/690 A.92,6/53,7 HZ.50

KW.55

Cuscinetto L.C.: 6313 2Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6313J20AA/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 13 Ampere, 3000 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo: KLIXON N.C + NTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.071	>1000
FASE V	0.071	>1000
FASE W	0.071	>1000

Temperatura collaudo: **16°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.1**

Lato Opp. Comando: **0.1**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **25**
DBC: **3**
DBM: **13**

DBI: **25**
DBC: **2**
DBM: **11**

DBI: **3000**
DBC: **3000**
DBM: **3000**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA