



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 09/08/2021

Spett.le
AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.
VIA GENOVA, 31
12100 CUNEO (CN)

Verbale n° **15451** Motore n° **5000015430** Matricola **N.158027**
Comm. n° **20210475** Specifiche: MOTORE CANTONI 3SIE 80M2 N.158027 KW.22 G.2955 V.400/690 A.38,1/22,1 CON VENTILATORE
KW.22
Cuscinetto L.C.: 6311 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6311 2RS/C3

NOTE:

Collaudo con morsettiera collegata a stella: 690 Volt, 21 Ampere, 2965 Giri.

NB: sul ventilatore è stato sostituito il supporto completo di cuscinetti NU2209; 6209, già ingrassati di vostra fornitura.

Viene riconsegnato il supporto vecchio sul quale bisogna effettuare delle riparazioni meccaniche.

Si consiglia di ripetere l'ingrassaggio dopo qualche giorno dall'avviamento.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.5	>1999
FASE V	0.5	>1999
FASE W	0.5	>1999
Temperatura collaudo: 24°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **2965**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **23**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **23**
DBC: **2**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **2965**
DBC: **2965**
DBM: **2965**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI