



R.E.M. s.r.l.

® Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 08/10/2021

Spett.le
GE AVIO S.r.l.
VIA I MAGGIO, 99
10040 RIVALTA DI TORINO (TO)

Verbale n° **15499** Motore n° **5000015446** Matricola **N.E562496602010**
Comm. n° **20210500** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5074-0AF71-1-Z N.E562496602010 Nm.14 G.3000 V.366 A.13

Nm.14

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.9	>1999
FASE V	0.9	>1999
FASE W	0.9	>1999

Temperatura collaudo: **19°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Tacko Feedback: **1FU1050**

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 19	DBI: 18	DBI: 3000
	DBC: 4	DBC: 3	DBC: 3000
	DBM: 3	DBM: 11	DBM: 3000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI