



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 18/08/2021

Spett.le
AVVENIA Srl
CORSO LUCENTEFORTE, 5
86079 VENAFRO (IS)

Verbale n° **15460** Motore n° **5000015439** Matricola **N.696301**
Comm. n° **20210487** Specifiche: MOTORE POTAIN TVL46NZ N.696301 CV.12 G.1800 V.460 HZ.60 VSECONDARIO.228
ASECONDARIO.17 SENZA ELETTROFRENO FM146 COPPIA.4,2MKG

CV.12

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6307 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 9.4 Ampere, 1455 Giri, 50Hz.

Il motore monta N°6 Spazzole 8 x 20 x 22.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.9 - Rot.0.6	Stat.1000 - Rot. 280
FASE V	Stat.0.9 - Rot.0.6	Stat.1000 - Rot. 280
FASE W	Stat.0.9 - Rot.0.6	Stat.1000 - Rot. 280

Temperatura collaudo: **24°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: OK
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1455**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **16**
DBC: **3**
DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **15**
DBC: **2**
DBM: **11**

GIRI/min
DBI: **1455**
DBC: **1455**
DBM: **1455**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI