



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 25/05/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **15395** Motore n° **5000015258** Matricola **N.95270332001**
Comm. n° **20210050** Specifiche: MOTORE SSB DIF-0926 04633 00-B5 N.95270332001 KW.19 G.1460 V.316 A.45

KW.19

Cuscinetto L.C.. 6210 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.. 6209 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 316 Volt, 5 Ampere, 5000 Giri, 170Hz.

Roazione antioraria: 316 Volt, 5 Ampere, 5000 Giri, 170 Hz.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

L'encoder montato sul motore è rotto. Lo cambieranno i tecnici Burgo come da accordi telefonici.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.5	>1999 Mohm	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.5	>1999 Mohm		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.5	>1999 Mohm		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo		_____		Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **FOG9D 1024 Impulsi**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **5000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 28	_____	DBI: 27	DBI: 5000
DBC: 4	_____	DBC: 5	DBC: 5000
DBM: 12	_____	DBM: 13	DBM: 5000

SURGE TEST
2E+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI