



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 24/05/2021

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15390

Motore n° 5000011387

Matricola 2672507

Comm. n° 20210175

Specifiche: MOTORE MANNESMANN DEMAG GDH112/D2/1112 B14 N.2672507 KW.3,9 G.3040 V.400
A.12 Ve.170 Aarm13 Ae.1,50 - FRENO 9,5Nm. V.170 A.0,5

KW.3,9

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6007 2RS/C3

NOTE:

Collaudo Freno 170 Volt, 0.7 Ampere, 11 Nm.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
2.5	95

Temperatura collaudo 19°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: 11

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: (5+5) x 12.5 x 22

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 3072

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 3072

DBC: 3072

DBM: 3072

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.6	148	1.55/768
	200	0.7	150	1.55/1540
	400	0.9	152	1.55/3072

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.6	154	1.55/767
	200	0.7	155	1.55/1542
	400	0.9	156	1.55/3072

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI