



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 11/05/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **15385** Motore n° **5000015356** Matricola **N.UD0703/70516826-38**
Comm. n° **20210301** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA7106-2AA11 N.UD0703/70516826-38 KW.3 G.2890 V.220-240/380-420 A.10,8-10,7/6,25-6,15 CON VENTOLA

KW.3

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 4 Ampere, 2940 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.8	>1999
FASE V	1.8	>1999
FASE W	1.8	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2940**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **21**
DBC: **2**
DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**
DBC: **4**
DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **2940**
DBC: **2940**
DBM: **2940**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA