



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 11/05/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15386 Motore n° 5000015357 Matricola N.UD0702/70503287
Comm. n° 20210303 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA7106-2AA11 N.UD0702/70503287 KW.3 G.2890 V.220-240/380-420
A.10,8-10,7/6,25-6,15 CON VENTOLA

KW.3

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 3.7 Ampere, 2922 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.9	>1999
FASE V	1.9	>1999
FASE W	1.9	>1999
Temperatura collaudo 19°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2922

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 21
DBC: 3
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO
DBI: 20
DBC: 4
DBM: 14

GIRI/min
DBI: 2922
DBC: 2922
DBM: 2922

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
EZIO FRATANGELI