



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 08/10/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15500 Motore n° 5000009902 Matricola EF286054601001
Comm. n° 20210384 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH6163-4ZZ49-Z N.EF286054601001 KW.38 G.2000-5000max A.88

KW.38
Cuscinetto L.C.: 6212 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6212 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 600 Giri, 58 Ampere,
Il motore monta protezione termica del tipo PT100, KTY, PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.1	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.1	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.1	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 23°C				Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 600

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 19	DBI: 19	DBI: 19	DBI: 600
DBC: 2	DBC: 4	DBC: 4	DBC: 600
DBM: 11	DBM: 12	DBM: 12	DBM: 600

SURGE TEST
2E+1000
ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI