



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 21/10/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **15509** Motore n° **5000015465** Matricola **N.002228701/0698**
Comm. n° **20210531** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA6317-4AA50-Z 315 B3 N.002228701/0698 KW.200 G.1485 V.500 A.275
KW.200
Cuscinetto L.C.: 6319/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6319MC3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 500 Volt, 96 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.025	>1000
FASE V	0.025	>1000
FASE W	0.025	>1000
Temperatura collaudo: 18°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO
DBI: **20**
DBC: **3**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**
DBC: **2**
DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI