



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 15/12/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **15542** Motore n° **5000015466** Matricola **N.272204/1198**
Comm. n° **20210532** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8315-4PB50-Z 315 N.272204/1198 KW.250 G.1488 V.500 A.345

KW.250

Cuscinetto L.C.: NU 218-ECM/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6218/C3

Collaudo a vuoto: 600 Volt, 21 Ampere, 1500 Giri
Il motore monta protezione termiche del tipo: N°2 KTY

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,02 Ohm	>1000 Mohm
FASE V	0,02 Ohm	>1000 Mohm
FASE W	0,02 Ohm	>1000 Mohm

Temperatura collaudo: **16,5°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,2**

Lato Opp. Comando: **0,2**

Giri/min.: **1488**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **20**
DBC: **4**
DBM: **13**

DBI: **22**
DBC: **6**
DBM: **15**

DBI: **1488**
DBC: **1488**
DBM: **1488**

SURGE TEST
1000V

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI