



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 22/10/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **15511** Motore n° **5000015467** Matricola **N.002288802/0698**
Comm. n° **20210533** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA6310-4AA50-Z 315S N.002288802/0698 KW.110 G.1485 V.500 A.156

KW.110

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3MVL0241

Collaudo a vuoto: 600 Volt, 20 Ampere, 1500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,06 Ohm	>1000 Mohm
FASE V	0,06 Ohm	>1000 Mohm
FASE W	0,06 Ohm	>1000 Mohm

Temperatura collaudo: **16,6°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000V

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,3**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **1485**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**

DBI: **21**

DBI: **1485**

DBC: **6**

DBC: **5**

DBC: **1485**

DBM: **15**

DBM: **17**

DBM: **1485**

SURGE TEST
1000V

ESITO
OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI