



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 22/02/2022

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **15604** Motore n° **5000015551** Matricola **272773/1998**
Comm. n° **20210756** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8403-6PB50-Z 400 FORMA B3 N.272773/1998 KW.450 G.992 V.500
A.630 Hz. 50 Kg.2800
KW.450
Cuscinetto L.C.: NU224EXLM1/C3+6224/C3 Cuscinetto L.O.C.: NU224EM6/C3SQ771

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento morsettiera a stella: 690 Volt, 80 Ampere, 1000 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0067	>1000
FASE V	0.0067	>1000
FASE W	0.0067	>1000

Temperatura collaudo **16°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **18**
DBC: **2**
DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **18**
DBC: **4**
DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **1000**
DBC: **1000**
DBM: **1000**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA