



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 13/10/2021

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° **15501** Motore n° **5000015399** Matricola **N.L016472-04/2002**
Comm. n° **20210389** Specifiche: MOTORE MARELLI B4C 315 MC6 B3 N.L016472-04/2002 KW.132 G.990 V.380 A.260/220

KW.132

Cuscinetto L.C.: NU2219 ECP C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

Collaudo a vuoto: 620 Volt, 53 Ampere, 1000 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo: KLIXON

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,04	>1000 Mohm
FASE V	0,04	>1000 Mohm
FASE W	0,04	>1000 Mohm
Temperatura collaudo: 18,9		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000V	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,1**

Lato Opp. Comando: **0,1**

Giri/min.: **1000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **17**
DBC: **4**
DBM: **14**

DBI: **16**
DBC: **3**
DBM: **12**

DBI: **1000**
DBC: **1000**
DBM: **1000**

SURGE TEST
750

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA