



R.E.M. s.r.l.

® Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNI EN ISO 9001:2015
RO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 28/07/2021

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 15436

Motore n° 5000015413

Matricola

Comm. n° 20210441

Specifiche: MOTORE ASEA MAF450M N.7070108 KW.315 G.975 V.380/455 A.570/435

Cuscinetto L.C.: 6320C3


Cuscinetto L.O.C.: 6314C3

Le spazzole come indicato nel presente verbale hanno misure nella quota H che vanno da 45mm a 55mm, si consiglia di tenerle sotto controllo. Il motore è stato provato alla massima tensione e con corrente amp.160.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	STAT.0,11 ROT.0,017	>1000M
FASE V	STAT.0,11 ROT.0,017	>1000M
FASE W	STAT.0,11 ROT.0,017	>1000M

Temperatura collaudo: 26°

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato: OK
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: //

Resolver: //

Nm Freno: //

Encoder: //

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: mm/sec 0,4

Lato Opp. Comando: mm/sec 0,3

Giri/min.: 1000g'

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17

DBI: 17

DBI: 1000

DBC: 03

DBC: 02

DBC: 1000

DBM: 8

DBM: 5

DBM: 1000

SURGE TEST

ESITO

1500 volts

ok

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA