



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 07/09/2021

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° **15487** Motore n° **5000015429** Matricola **N.498524**
Comm. n° **20210473** Specifiche: MOTORE CGE TNA. 64/8 N.498524 CV.900 G.740 V.5400 A.82,5

CV.900

Cuscinetto L.C.: NU230EM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: NUP222EM1/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 5 Ampere, 747 Giri.
Il motore monta N°12 Spazzole RC87 20 x 40 x 40.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.91 - Rot.0.048	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE V	Stat.0.91 - Rot.0.048	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE W	Stat.0.91 - Rot.0.048	Stat.>1000 - Rot.>1000

Temperatura collaudo: **19°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **748**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **17**
DBC: **3**
DBM: **13**

DBI: **15**
DBC: **2**
DBM: **11**

DBI: **748**
DBC: **748**
DBM: **748**

SURGE TEST
Stat. 5000 Rot.2000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA