R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it

Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, lì 30/04/2021

Spett.le
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
VIA MADONNA DI LORETO, 2
03016 GUARCINO (FR)

Verbale n° **15376** *Motore n°* **5000006724** *Matricola* **E1X92180201002**

Comm. n° **20210269** *Specifiche:* MOTORE SIEMENS 1GH5166-0GJ40-6SU7-Z N.E1X92180201002 KW.57 V.400 A.155 Ve310 220 Ae2,50-10,85

KW.57

Cuscinetto L.C.: 6212 2RS/C3 *Cuscinetto L.O.C.*. 6309 2RS/C3

NOTE:
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.
NB: IL MOTORE VIENE RICONSEGNATO SENZA LE SPAZZOLE E SENZA N°6 MOLLE PREMISPAZZOLA.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.4	98

Temperatura collaudo **25°C**

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
Indotto: **>1999**
Eccitazione: **1800**
Armat.: **1300**
Conpound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
Ind.-Campi: **OK**
Riparato: **OK**
Revisionato: **OK**
Collett.: **OK**

PROVA TACKO
V:
Riple:
Nm Motore:
Nm Freno:

SPAZZOLE
Tipo Spazzola: **N19X**
Q.tà spazzole: **12**
Mis. spazzole: **12.5 x 20 x 32**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
Grado di vibrazione. **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**
Lato Comando. **0.4**
Lato Opp. Comando. **0.4**
Giri/min.. **2130**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI:	22	20	2130
DBC:	2	3	2130
DBM:	11	13	2130

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.4	243	2.5/528
	200	3	245	2.5/1070
	400	4	247	2.5/2130
	400	4	179	1.8/2300

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.4	250	2.5/527
	200	3	251	2.5/1071
	400	4	253	2.5/2128
	400	4	181	1.8/2300

SURGE TEST	ESITO
2E+1000	OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO