



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 18/10/2021

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 15505

Motore n° 5000011696

Matricola 7453/9/1991

Comm. n° 20210550

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5222-ONF40-6SU7-Z N.7453/9/1991 KW.136 GIRI 1940/2240 V.460 A.314 Ve.310-200 Ae.7,4-5,6

KW.136

Cuscinetto L.C.: 6315/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	31	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 19°C

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: N19X

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (10+10) x 25 x 35

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1945

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 23

DBC: 4

DBM: 13

DBI: 22

DBC: 2

DBM: 12

DBI: 1945

DBC: 1945

DBM: 1945

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3.2	231	7.4/410
	200	5.7	233	7.4/813
	460	6.2	234	7.4/1945
	460	5.3	177	5.6/2255

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3.2	236	7.4/409
	200	5.6	238	7.4/813
	460	6.1	240	7.4/1945
	460	5.3	182	5.6/2256

SURGE TEST

3E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI