



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 08/04/2022

Spett.le
CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.r.l.
S.S.93 KM.76
85022 BARILE (PZ)

Verbale n° **15637** Motore n° **5000015485** Matricola **11000046885**
Comm. n° **20210588** Specifiche: MOTORE HELMKE DSKK560-06 N.11000046885 KW.1400 G.992 V.6000 A.158,5 KG.8500

KW.1400

Cuscinetto L.C.: NU230EM1/C3 + 6230/C4

Cuscinetto L.O.C.: NU230EM1/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 18 Ampere, 998 Giri.

Collaudo Scaldiglie: sullo statore: 230 Volt, 2.6 Ampere.

Scaldiglie lato collettore: 230 Volt, 1. Ampere.

Il motore montato protezione termica del tipo PT100 sia sullo statore che sulle sedi cuscinetti.

Il motore monta N°9 Spazzole Tipo L107 misure 32 x 40 x 40.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.223 - Rot.0.012	Stat>1000 - Rot>1000
FASE V	Stat.0.223 - Rot.0.012	Stat>1000 - Rot>1000
FASE W	Stat.0.223 - Rot.0.012	Stat>1000 - Rot>1000

Temperatura collaudo: **24°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

**6000-
1300 Volt**

Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.8**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **998**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**
DBC: **3**
DBM: **11**

DBI: **19**
DBC: **5**
DBM: **14**

DBI: **998**
DBC: **998**
DBM: **998**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI