



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 13/12/2021

Spett.le
CLANIUS S.C. a R.L.
VIA RENO 3/5
00198 ROMA (RM)

Verbale n° **15534** Motore n° **5000015531** Matricola **N.2995001001**
Comm. n° **20210645** Specifiche: MOTORE DUTCHI NL DM1-HV400LX N.2995001001 KW.450 G.1485 V.6000 A.52,8

KW.450

Cuscinetto L.C.: 6326/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6326/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 7,4 Ampere, 1490 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo: N°3 PT100 sugli avvolgimenti + N°2 sonde PT100 una su ogni sede cuscinetto.

Collaudo scaldiglia: 230 Volt 1,3 Ampere

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1,33	>1000 Mohm
FASE V	1,33	>1000 Mohm
FASE W	1,33	>1000 Mohm
Temperatura collaudo: 14,5°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000V
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,1**

Lato Opp. Comando: **0,1**

Giri/min.: **1490**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **22**

DBI: **22**

DBI: **1490**

DBC: **3**

DBC: **4**

DBC: **1490**

DBM: **12**

DBM: **14**

DBM: **1490**

SURGE TEST
6000V

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI