



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 09/09/2021

Spett.le
CUMA SCARL Scarl
Via Anna Maria Adoni, 1
43121 PARMA (PR)

Verbale n° **15489** Motore n° **5000015447** Matricola **N.A61291532020001/2010**
Comm. n° **20210501** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA4 400-2AN60-Z N.A61291532020001/2010 KW.560 G.2984 V.6000
A.64
KW.560
Cuscinetto L.C.: 6218/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6218/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 4.4 Ampere, 2994 Giri.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 1.3 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo: N°6 PT100 Sugli avvolgimenti + N°2 sonde PT100 Poste sui cuscinetti.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER 1000 VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.661	>1000	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.661	>1000		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.661	>1000		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 21°C				Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **2994**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 26	DBI: 26	DBI: 2994
	DBC: 3	DBC: 2	DBC: 2994
	DBM: 14	DBM: 11	DBM: 2994

SURGE TEST
5000 Volt
ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI