



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 18/10/2021

Spett.le
CUMA SCARL Scarl
Via Anna Maria Adoni, 1
43121 PARMA (PR)

Verbale n° **15506** Motore n° **5000015487** Matricola **N.A61291532020002**
Comm. n° **20210595** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA4 400-2AN60-Z N.A61291532020002 KW.560 G.2984 V.6000 A.64

KW.560

Cuscinetto L.C.: 6218/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6218/C3

Collaudo a vuoto: 600 Volt, 4,8 Ampere, 2996 Giri.

Il motore monta protezioni termiche del tipo: N°6 PT100 sugli avvolgimenti + N°2 PT100 una su ogni sede cuscinetto.

Collaudo scaldiglia: 220 Volt, 1,2 Ampere

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,65	>1000
FASE V	0,65	>1000
FASE W	0,65	>1000

Temperatura collaudo: **18,4°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000V

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,1**

Lato Opp. Comando: **0,1**

Giri/min.: **2996**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **26**
DBC: **11**
DBM: **7**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **26**
DBC: **11**
DBM: **7**

GIRI/min

DBI: **2996**
DBC: **2996**
DBM: **2996**

SURGE TEST
6000V

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA