



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 04/03/2022

Spett.le
GE AVIO S.r.l.
VIA I MAGGIO, 99
10040 RIVALTA DI TORINO (TO)

Verbale n° **15617** Motore n° **5000015564** Matricola **N.D362492702007**
Comm. n° **20210782** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5064-0AF71-1-Z N.D362492702007 Nm.4,2 G.3000 V.375 A.4,3/5,3
Nm.4,2
Cuscinetto L.C.: 6204 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6003 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0,28 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	4.6	>1999	1000	Avv. Nuovo: OK
FASE V	4.6	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	4.6	>1999		Avv. Revis.: _____
Temperatura collaudo: 22°C				Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____
Tacko Feedback: **1FU1050-6NF**

Vibrazione macchina (mm/sec)
Lato Comando: **0.3**
Lato Opp. Comando: **0.3**
Giri/min.: **3000**
Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 19	DBI: 18	DBI: 3000	
DBC: 3	DBC: 2	DBC: 3000	
DBM: 14	DBM: 11	DBM: 3000	

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI