



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 15/11/2021

Spett.le
GE AVIO S.r.l.
VIA I MAGGIO, 99
10040 RIVALTA DI TORINO (TO)

Verbale n° 15518 Motore n° 5000015532 Matricola
Comm. n° 20210697 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7137-2ND02-0BC0 SENZA TARGA

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6210 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2000 Giri, 8,5 Ampere. Rotazione antioraria 2000 Giri, 8,5 Ampere.
Il motore monta portezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.5	>1999
FASE V	0.5	>1999
FASE W	0.5	>1999
Temperatura collaudo: 24°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: ERN 1381 2048 Impulsi giro
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 2000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 14	DBI: 14	DBI: 14	DBI: 2000
DBC: 3	DBC: 4	DBC: 4	DBC: 2000
DBM: 11	DBM: 13	DBM: 13	DBM: 2000

SURGE TEST
2E+1000
ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI