



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 15/06/2021

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° **15410** Motore n° **5000015252** Matricola **149303**
Comm. n° **20210038** Specifiche: MOTORE LEROY SOMER NA250M8 N.149303 KW.90 G.1475 V.380/660 A.174,5/101 N.SLIM 1659
KW.90
Cuscinetto L.C.: 6317/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6217/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 660 Volt, 36 Ampere, 1500 Volt.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.047	>1000
FASE V	0.047	>1000
FASE W	0.047	>1000
Temperatura collaudo 23°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **20**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **20**
DBC: **2**
DBM: **12**

GIRI/min
DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI