



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Räregister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 18/08/2021

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 15462

Motore n° 5000015434

Matricola N.813914

Comm. n° 20210482

Specifiche: MOTORE MARELLI MCV 128 C 100 N.813914 KW.184 G.1250 V.240 A.860 Vecc.140 Aecc.20,5

KW.184

Cuscinetto L.C.: NJ330EXLM1/C3+HJ330

Cuscinetto L.O.C.: NU330EM1/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	6	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione: >1999	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: _____

Q.tà spazzole: 36

Mis. spazzole: (10+10) x 32 x 65

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 750

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17

DBI: 17

DBI: 750

DBC: 2

DBC: 3

DBC: 750

DBM: 11

DBM: 12

DBM: 750

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	11.7	119	20.5/108
	240	12.5	121	20.5/250
	240	29.6	30	5/750

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	11.7	123	20.5/108
	240	12.6	125	20.5/249
	240	29.5	32	5/748

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI