



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 14/06/2021


Spett.le
IFIS S.p.A.
VIA P. IANNIELLO, 28
80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Verbale n° **15406** Motore n° **5000015390** Matricola **N.WN1233929010004**
Comm. n° **20210367** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PL6 186-4HF000AA9-Z N.WN1233929010004 KW.108 G.1500 V.340
A.233 HZ.51 KW.125 G.1750 V.400 A.231 HZ.59 KW.135 G.2000 V.460 A.220 HZ.68
KW.108/125/135 Cuscinetto L.C.: 6214 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6214 2RS/C3

NOTE:
Collaudo a vuoto: 340 Volt, 106 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.1	>1999
FASE V	0.1	>1999
FASE W	0.1	>1999
Temperatura collaudo 23°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: **ERN 1331 1024 Imp.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHIN**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 19	DBI: 19	DBI: 1500
	DBC: 4	DBC: 2	DBC: 1500
	DBM: 13	DBM: 12	DBM: 1500

SURGE TEST ESITO
2E+1000 OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI