



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, li 01/10/2021

Spett.le

IFIS S.p.A.

VIA P. IANNIELLO, 28

80027 FRATTAMAGGIORE

(NA)

Verbale n° 15496

Motore n° 5000015390

Matricola N.WN1233929010004

Comm. n° 20210601

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PL6 186-4HF000AA9-Z N.WN1233929010004 KW.108 G.1500 V.340 A.233 HZ.51 KW.125 G.1750 V.400 A.231 HZ.59 KW.135 G.2000 V.460 A.220 HZ.68

KW.108/125/135

Cuscinetto L.C.: 6214/2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214MJ20AA/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2000 Giri, 63 Ampere. Rotazione antioraria: 2000 Giri, 63 Ampere.

Il mptpre monta protezione termica KTY84.

Collaudo ventilatore: 380 Volt, 0.5 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.2	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.2	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.2	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 20°C				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **ERN 1331 1024 Imp.**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **2000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **23**

DBI: **23**

DBI: **2000**

DBC: **4**

DBC: **2**

DBC: **2000**

DBM: **13**

DBM: **12**

DBM: **2000**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI