R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it

Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 07/09/2021

Spett.le
INTERNATIONAL PAPER ITALIA s.r.l.
VIA ORNAGO, 55
20882 BELLUSCO (MB)

Verbale n° **15488** *Motore n°* **5000015464** *Matricola* **N.15550756**

Comm. n° **20210526** *Specifiche:* MOTORE LENZE MQA 26T10-S20B0-L55N-KG2F3FN-T0SU N.15550756 KW.31,1 G.1030 V.360 A.76,2 Hz.36

KW.31,1

Cuscinetto L.C.: 6212 2RS/C3 *Cuscinetto L.O.C.:* 6308 2RS/C3

NOTE:
Coolaudo a vuoto: Rotazione oraria: 1040 Giri, 10 Ampere. Rotazione antioraria: 1040 Giri, 10 Ampere.
Come da accordi telefonici con il vostro ufficio tecnico sul motore sono state montate protezioni termiche del tipo KTY84 + KLIXON N.O.

	RESISTENZA STATORICA Ω	*ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω*
FASE U	**0.30**	**>1000**
FASE V	**0.30**	**>1000**
FASE W	**0.30**	**>1000**

Temperatura collaudo: **24°c**

MEGGER VOLT **1000**

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato:
Avv. Revis.:
Altro:

Nm Motore:
Nm Freno:
Resolver:
Encoder:
Tacko Feedback:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.1**
Lato Opp. Comando: **0.1**
Giri/min..: **1040**
Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MCCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM	*LATO COMANDO*	*LATO OPP. COMANDO*	*GIRI/min*
DBI:	**20**	**18**	**1040**
DBC:	**4**	**3**	**1040**
DBM:	**13**	**12**	**1040**

SURGE TEST	*ESITO*
2E+1000	**OK**

Firma Collaudatore
GERARDO LISI