



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, li 06/07/2021

Spett.le

IRCE S.P.A.

VIA LASIE, 12/A

40026 IMOLA

(BO)

Verbale n° 15424

Motore n° 5000014865

Matricola N.0643.94747

Comm. n° 20210397

Specifiche: SERVO MOTORE ELMO EP075112-44T3B N.0643.94747 G.3000 V.400 Nm.1,7

Nm.1,7

Cuscinetto L.C.: 6202 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6202 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.79 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.79 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	21.9	>1999	1000	Avv. Nuovo: OK
FASE V	21.9	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	21.9	>1999		Avv. Revis.: _____
Temperatura collaudo 25°C				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: 4 poli senza targa

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 19

DBI: 3000

DBC: 2

DBC: 3

DBC: 3000

DBM: 11

DBM: 13

DBM: 3000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI