



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, li 26/07/2022

Spett.le

IRPLAST S.P.A.

STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC

50053 EMPOLI

(FI)

Verbale n° 15733

Motore n° 5000015400

Matricola N.YF A420890601001

Comm. n° 20210391

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK6080-6AF71-1TH0 N.YF A420890601001 Nm.8 G.3000 A.5,8 Nm.6,8 A.5,2 G.3000

KW.8/6,8

Cuscinetto L.C.: 6207/2RSC3

Cuscinetto L.O.C.: 6206/2RSC3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.7 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.7 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	2.8	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	2.8	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	2.8	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo 24°C				Altro: _____

Nm Motore: **6.8**

Resolver: **Tyco 23401 2P**

Nm Freno: **22**

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**

DBI: **21**

DBI: **3000**

DBC: **4**

DBC: **2**

DBC: **3000**

DBM: **13**

DBM: **12**

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI