



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 07/01/2022

Spett.le

M.I.G. s.r.l.

Strada Prov.le Casilina snc - Loc.Paduni

03012 ANAGNI

(FR)

Verbale n° 15560

Motore n° 5000015563

Matricola N.44491

Comm. n° 20210781

Specifiche: MOTORE RELIANCE 310D2 N.44491 HP.60 G.850 V.230 A.216 Vecc.330 Aecc.1,9

HP.60

Cuscinetto L.C.. 6417M/C3

Cuscinetto L.O.C.. 6314/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	130	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: >1999 Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo 18°C

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **RE28N6**

Q.tà spazzole: **8**

Mis. spazzole: **(8+8) x 38 x 58**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **806**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: **15**

DBC: **3**

DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **14**

DBC: **2**

DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **806**

DBC: **806**

DBM: **806**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.9	246	1.9/337
	240	6.3	247	1.9/806

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.8	250	1.9/338
	240	6.4	252	1.9/805

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI