



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 09/08/2021

Spett.le
MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL Soc.
Unipersonale
VIA FONTANA GIUSTA, 12
03025 MONTE SAN GIOVANNI (FR)

Verbale n° **15452** Motore n° **5000015415** Matricola
Comm. n° **20210455** Specifiche: MOTORE MOLATRICE

Cuscinetto L.C.: 7215BEGPB+7215BEGPB Cuscinetto L.O.C.: 6214 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 400 Volt, 1.9 Ampere, 1491 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.5	>1999
FASE V	1.5	>1999
FASE W	1.5	>1999

Temperatura collaudo: **21°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000 Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **1490**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**
DBC: **3**
DBM: **12**

DBI: **19**
DBC: **5**
DBM: **13**

DBI: **1490**
DBC: **1490**
DBM: **1490**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI