



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 06/09/2021

Spett.le
NAPOLI NORD SCARL
Via Anna Maria Adorni, 1
43121 PARMA (PR)

Verbale n° **15484** Motore n° **5000014523** Matricola **3GV1010487874001**
Comm. n° **20210141** Specifiche: MOTORE ABB M3AA250SMA4 N.3GV1010487874001 KW.55 1480G/min A.56,6
CUSCINETTI 6315-2Z/C3+6213-2Z/C3 KG.314

Cuscinetto L.C.: 6215 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 400 Volt, 20 Ampere, 1497 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.3	>1999	1000 Avv. Nuovo: _____ Avv. Riparato: _____ Avv. Revis.: OK Altro: _____
FASE V	0.3	>1999	
FASE W	0.3	>1999	
Temperatura collaudo: 22°C			

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.1**

Lato Opp. Comando: **0.1**

Giri/min.: **1498**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 19	DBI: 19	DBI: 1497
	DBC: 3	DBC: 5	DBC: 1497
	DBM: 11	DBM: 12	DBM: 1497

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI