

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.itEmail : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.itSito Internet: www.rem-motori.itDasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
RO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 12/08/2021

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Verbale n° 15456

Motore n° 5000014860

Matricola N.1834/16/1

Comm. n° 20210491

Specifiche: MOTORE SICME NP225 NL5 PVA/B3 N.1834/16/1 G.2400/2100/1750 KW.272/240 V.400
A.738/650 Ve.300/220/160 Ae.6/4,3/3,1 COMPLETO DI VENTILATORE EMC MSE3100L2 B5
N.B16100253056 G.2900 KW.3 V.230/400 A.9,9/5,7

KW.272/240

Cuscinetto L.C.: NU2218/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6315/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Il motore del ventilatore dei raffreddamento è stato sostituito con un motore nuovo SEIPEE JM100LA2 B5 N°X05195853
3KW 2895 GIRI, 230/400VOLT 9.82/5.65 AMPERE. Collaudo ventilatore: 400 Volt, 4.6 Ampere, 2900 Giri.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.2	38	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: _____

Q.tà spazzole: 20

Mis. spazzole: (10+10) x 32 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1720

CUSCINETTO SPM**LATO COMANDO****LATO OPP. COMANDO****GIRI/min**

DBI: 23

DBC: 4

DBM: 14

DBI: 22

DBC: 3

DBM: 12

DBI: 1720

DBC: 1720

DBM: 1720

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	10	227	6/427
	400	15	231	6/1720
	400	15.8	120	3.1/2396

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	10	233	6/426
	400	15	235	6/1718
	400	15.7	122	3.1/2397

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI