



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
RO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 25/08/2021

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Verbale n° 15474

Motore n° 5000015457

Matricola N.0019/09/1

Comm. n° 20210511

Specifiche: MOTORE SICME P180L4PVA/B3 N.0019/09/1 KW.89 G.1750 V.400 A.247 Vecc.240/620 Aecc.5/10

kw.89

Cuscinetto L.C.: NU312EXLM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6310 2RS/C3

NOTE:

Protezione termica del motore provata (OK). Collaudo ventilatore 400 Volt, 2.5 Ampere.

NB: alimentando il circuito di armatura con positivo su A1 e negativo su B2, ed il circuito di eccitazione con F1 positivo e F6 negativo, il motore gira in senso antiorario guardando il motore dal lato puleggia.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	35.4	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: 60.8 a 1000 Giri.

Ripile: 2 Volt

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola:

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: 12 x 32 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1770

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 2

DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 5

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1770

DBC: 1770

DBM: 1770

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
27.1	100	3.8	176	5/445
107.6	400	7	178	5/1770

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
27.1	100	3.8	180	5/444
107.6	400	6.9	182	5/1769

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI