

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.itEmail : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.itSito Internet: www.rem-motori.itDasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 29/12/2021

Spett.le

TEFIN S.C. A.R.L.

VIA FERRANTE IMPARATO. 501

80146 NAPOLI

(NA)

Verbale n° 15552

Motore n° 5000015542

Matricola

Comm. n° 20210725

Specifiche: 5) 2100735

Cuscinetto L.C.: 22311/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312/C3

NOTE:

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 0.42 Ampere. Valore di resistenza misurato 540 Ohm.

Collaudo freno 220 Volt, 3.3 Ohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.4	13.3	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **E101 SCHUNK**Q.tà spazzole: **8**Mis. spazzole: **16 x 25 x 40**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**Lato Comando: **0.2**Lato Opp. Comando: **0.2**Giri/min.: **1075**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: **17**DBC: **2**DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **15**DBC: **3**DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1075**DBC: **1075**DBM: **1075**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3.9	48	3.6/530
	200	6.2	48	3.6/1075

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3.9	48	3.6/530
	200	6.2	48	3.6/1075

SURGE TEST

1800 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI