

**R.E.M. s.r.l.**

® Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.itEmail : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.itSito Internet: www.rem-motori.itDasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
RO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 20/01/2022

Spett.le

TEFIN S.C. A.R.L.

VIA FERRANTE IMPARATO. 501

80146 NAPOLI

(NA)

Verbale n° 15571

Motore n° 5000015571

Matricola N.83078202/VS2

Comm. n° 20210795

Specifiche: MOTORE FUJI ELECTRIC GHS256ZC N.83078202/VS2 KW.1250 G.720 V.700 A.1890
Vecc.220

KW.1250

Cuscinetto L.C.: N°2)7336BCBM

Cuscinetto L.O.C.: NU230EM1/C3

NOTE:

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 4.3 Ampere. Valore di resistenza misurato 53 Ohm. (N°2 scaldiglie poste in parallelo).

Protezione termica OK.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	4.8	Indotto: 1400 Eccitazione: 1880 Armat.: 410 Compound: 690 Compensazione: 410	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 19°C

PROVA TACKO

V: 11.3 Volt AC a 100 Giri

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: RE11

Q.tà spazzole: 96

Mis. spazzole: 12 x 32 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 720

CUSCINETTO SPM**LATO COMANDO**

DBI: 16

DBC: 4

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 720

DBC: 720

DBM: 720

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
12.5	100	21.6	103	22/111
63.2	500	25.4	105	22/552
81.7	500	24	60	12.7/720

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
12.5	100	21.5	108	22/111
63.1	500	25.3	110	22/550
81.8	500	23.9	64	12.7/720

SURGE TEST
2000 VoltESITO
OKFirma Collaudatore
ANGELO LISI