

**R.E.M. s.r.l.**

® Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.itEmail : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.itSito Internet: www.rem-motori.itDasa-Ragister
UNI EN ISO 9001:2015
RO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 29/12/2021

Spett.le

TEFIN S.C. A.R.L.

VIA FERRANTE IMPARATO. 501

80146 NAPOLI

(NA)

Verbale n° 15553

Motore n° 5000015580

Matricola

Comm. n° 20210812

Specifiche: MOTORE BULL ELECTRIC LIMITED GH355D KW.250 G.600/1800 V.650 A.415 Ve.120
Ae.15,5/5,5 (SENZA TARGA)

KW.250

Cuscinetto L.C.: NU329EXLM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6321M/C3

NOTE:

Collaudo scaldiglie: 110 Volt, 1.6 Ampere. Valore di resistenza misurato 68 Ohm. (N°2 scaldiglie in serie).

Protezione termica OK.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	5.6	Indotto: 370 Eccitazione: 480 Armat.: 490 Compound: 400 Compensazione: 490	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 18°C

PROVA TACKO

V: 60.2 Volt a 1000 Giri

Riple: 1 volt

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E101

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (10+10) x 40 x 45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.1

Lato Opp. Comando: 0.1

Giri/min.: 1042

CUSCINETTO SPM**LATO COMANDO**

DBI: 21

DBC: 3

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1042

DBC: 1042

DBM: 1042

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
5.9	100	2.8	88	15.5/97
28.6	500	3.9	90	15.5/478
62.6	500	4.7	32	5.5/1042

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
5.9	100	2.8	92	15.5/97
28.5	500	3.8	93	15.5/476
62.5	500	4.8	33	5.5/1040

SURGE TEST
2000 Volt**ESITO**
OKFirma Collaudatore
ANGELO LISI