



R.E.M. s.r.l.

® Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
RO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 19/01/2022

Spett.le

TEFIN S.C. A.R.L.

VIA FERRANTE IMPARATO. 501

80146 NAPOLI

(NA)

Verbale n° 15570

Motore n° 5000015581

Matricola 83078202VS1

Comm. n° 20210813

Specifiche: MOTORE FUJI ELECTRIC GHS256ZA N.83078202VS1 KW.1250 G.1000 V.700 A.1890
Ve.220

KW.1250

Cuscinetto L.C.: NU334EM1/C3 + 6334M/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU230EM1/C3

NOTE:

Collaudo scaldiglia: 230 Volt, 4.7 Ampere, Valore di resistenza misurato 50 Ohm.

Protezione termica OK.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	5.8	Indotto: 435 Eccitazione: >1000 Armat.: 390 Compound: >1000 Compensazione: 390	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 19°C

PROVA TACKO

V: 10.8 Volt AC a 100 Giri

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **RE11**

Q.tà spazzole: **96**

Mis. spazzole: **12.5 x 32 x 50**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINEGRUPPO 1**

Lato Comando: **0.1**

Lato Opp. Comando: **0.1**

Giri/min.: **700**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **17**

DBI: **16**

DBI: **700**

DBC: **5**

DBC: **4**

DBC: **700**

DBM: **14**

DBM: **12**

DBM: **700**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
16	100	26	110	19/144
76.2	500	39	115	19/700

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
16	100	25	116	19/144
76.2	500	40	119	19/702

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI