



R.E.M. s.r.l.

® Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
RO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 19/01/2022

Spett.le

TEFIN S.C. A.R.L.

VIA FERRANTE IMPARATO. 501

80146 NAPOLI

(NA)

Verbale n° 15569

Motore n° 5000015582

Matricola 83078202VS2

Comm. n° 20210814

Specifiche: MOTORE FUJI ELECTRIC GHS256ZA N.83078202VS2 KW.1250 G.1000 V.700 A.1890
Ve.220

KW.1250

Cuscinetto L.C.: NU334EM1/C3 + 6334M/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU230EM1/C3

NOTE:

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 4.5 Ampere. Valore di resistenza misurato 51 Ohm.

Protezione termica OK.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	5.8	Indotto: 380 Eccitazione: >1000 Armat.: 430 Compound: >1000 Compensazione: 430	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 21°C

PROVA TACKO

V: 10.2 Volt A.C. a 100 Giri.

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: _____

Q.tà spazzole: _____

Mis. spazzole: _____

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 735

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17

DBI: 16

DBI: 735

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 735

DBM: 15

DBM: 11

DBM: 735

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
14.7	100	23	109	19/144
74.6	500	41	111	19/728

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
14.7	100	23	113	19/144
74.6	500	40	115	19/727

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI