



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, li 05/08/2021

Spett.le

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS S.P.A.

VIA TIBURTINA 143 - VILLA ADRIANA

00010 TIVOLI

(RM)

Verbale n° 15444

Motore n° 5000015419

Matricola N.954585

Comm. n° 20210460

Specifiche: MOTORE CANTONI Sg315M2A N.954585 KW.132 G.2975 V.400/690 A.220/128

KW.132

Cuscinetto L.C.: 6315/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6315/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 53 Ampere, 2980 Giri.

NB: Per la lubrificazione dei cuscinetti è stato usato Grasso SHELL S3V100-2

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.031	>1000
FASE V	0.031	>1000
FASE W	0.031	>1000

Temperatura collaudo: 26.5°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 2980

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 25

DBI: 25

DBI: 2980

DBC: 2

DBC: 3

DBC: 2980

DBM: 12

DBM: 14

DBM: 2980

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI