



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 05/08/2021

Spett.le
TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS S.P.A.
VIA TIBURTINA 143 - VILLA ADRIANA
00010 TIVOLI (RM)

Verbale n° **15442** Motore n° **5000015423** Matricola **N.120271190**
Comm. n° **20210464** Specifiche: MOTORE ELECTROADDA E2G 200L-2 N.120271190 KW.37 G.2920 V.380/660-400/690
A.67,5/38,9
KW.37
Cuscinetto L.C.: 6312/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6312/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 58 Ampere, 2930 Giri.

Valore di resistenza della protezione termica misurato 242 Ohm.

NB: Per la prima lubrificazione dei cuscinetti è stato usato grasso SHELL S3V100-2

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.166	>1000
FASE V	0.166	>1000
FASE W	0.166	>1000
Temperatura collaudo: 25°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **2930**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **24**
DBC: **3**
DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **24**
DBC: **2**
DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **2930**
DBC: **2930**
DBM: **2930**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI