



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 06/08/2021

Spett.le
TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS S.P.A.
VIA TIBURTINA 143 - VILLA ADRIANA
00010 TIVOLI (RM)

Verbale n° **15446** Motore n° **5000015424** Matricola **N.1000392447**
Comm. n° **20210465** Specifiche: MOTORE WEG 200L-02 N.1000392447 KW.37 G.2950 V.380/660-400/690 A.69,9/40,2-67,1/38,9

KW.37

Cuscinetto L.C.: 6312 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6212 2RS/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 21 Ampere, 2985 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.175	>1000
FASE V	0.175	>1000
FASE W	0.175	>1000

Temperatura collaudo: **28°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2985**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **24**

DBC: **3**

DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **24**

DBC: **4**

DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **2985**

DBC: **2985**

DBM: **2985**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI